

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №456

620010, г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.31; тел. (343) 258-14-32

ИНН 6674194850 КПП 667901001 e – mail: mds456@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

Руководитель МБДОУ

детский сад № 456

Громыко Л. Л.

20 ноября 2019 г.



ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта по адресу:

620010, г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.31

N п/п.	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов согласно		Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры	Ответственное лицо	Срок исполнения
1	2	3		4		
1	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения от остановок общественного	Отсутствуют тактильно-наземные указатели п. 4.1.10	Обратиться в администрацию района, для обустройства тактильными наземными	Заведующий МБДОУ	2022

	транспорта.	СП59.13330.2012.	указателями, выполняющими предупредительную функцию перед опасными участками.		
2		Имеются неровности на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров п. 4.1.11 СП59.13330.2012.	Обратиться в администрацию района, для устраний неровностей на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров.	Заведующий МБДОУ	2024
3	Вход (входы) на территорию	Вход на участок не оборудован элементами информации п. 4.1.1. СП59.13330.2012.	Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	Заведующий МБДОУ	2022
4		Отсутствуют тактильно-наземные указатели п. 4.1.10 СП59.13330.2012.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.	Заведующий МБДОУ	2022
5	* Автостоянка и парковка	Отсутствует парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью п. 4.2.1. СП59.13330.2012.	Рекомендуется обратиться в администрацию района и ГИБДД г. Екатеринбурга с целью обустройства парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью.	Заведующий МБДОУ	2020
6	* Лестница (наружная)	Отсутствуют тактильно-наземные указатели п. 4.1.10 СП59.13330.2012.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.	Заведующий МБДОУ	2021
7		На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько	Заведующий МБДОУ	2020

			контрастные полосы п. 6.2.8. СП59.13330.2016.	противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м.		
8		* Дверь (входная)	Отсутствует контрастность дверных наличников и дверного полотна п. 5.1.5. СП59.13330.2012.	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Заведующий МБДОУ	2020
9		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) * Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Отсутствует мнемосхема п. 7.1.8. СП59.13330.2012.	При входе в здание для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему.	Заведующий МБДОУ	2020
11			Отсутствует рельефное обозначение этажей п. 5.2.16. СП59.13330.2012.	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	Заведующий МБДОУ	2020
12		* Лестница (внутри здания)	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы п. 6.2.8. СП59.13330.2016.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м.	Заведующий МБДОУ	2020
13			Кромки ступеней,	Кромки ступеней или поручни	Заведующий	2020

			поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, на них не наклеены световые ленты п. 5.2.31 СП59.13330.2012.	лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	МБДОУ	
14		* Дверь (двери)	На входных дверях в специальных помещениях отсутствуют опознавательные насечки п. 5.4.4. СП59.13330.2012.	На входных дверях в специальных помещениях (бойлерных, вентиляционных камерах, трансформаторных узлах и т.п.) применить дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно.	Заведующий МБДОУ	2021
15		* Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы п. 6.2.8. СП59.13330.2016.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м.	Заведующий МБДОУ	2020
16			Кромки ступеней, поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, на них не наклеены световые ленты п. 5.2.31 СП59.13330.2012.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	Заведующий МБДОУ	2020
17		Зона обслуживания инвалидов	Отсутствует контрастность	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки	Заведующий МБДОУ	2020

		* Кабинетная форма обслуживания	дверных наличников и дверного полотна п. 5.1.5. СП59.13330.2012.	окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.		
18		Отсутствуют информационные таблички п.6.21.4. ГОСТ Р 51671-2015	Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.	Заведующий МБДОУ	2020	
19		Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Заведующий МБДОУ	2020	
20		Отсутствуют приборы усиления слуха п. 7.1.12. СП59.13330.2012.	Для лиц с дефектами слуха следует приобрести специальные приборы усиления звука (индукционные системы).	Заведующий МБДОУ	2020	
21		Санитарно-гигиенические помещения * Туалетная комната	Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых,	Заведующий МБДОУ	2020

			табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	ванн и т.п.), и универсальной кабиной уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.		
22			В замкнутых пространствах здания отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двухсторонней связью.	Заведующий МБДОУ	2023
23		* Душевая/ванная комната	Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабиной уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края	Заведующий МБДОУ	2021

				двери.		
24			В замкнутых пространствах здания отсутствует система двухсторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двухсторонней связью.	Заведующий МБДОУ	2025
25		Система информации и связи (на всех зонах)	Непрерывность информации отсутствует п.5.5.3 СП59.13330.2012.	Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.	Заведующий МБДОУ	2025
26			Отсутствует мнемосхема п.7.1.8. СП59.13330.2012.	При входе в здание установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку	Заведующий МБДОУ	2020

				посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. информационную мнемосхему.		
27			В замкнутых пространствах здания отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двухсторонней связью.	Заведующий МБДОУ	2025
28			Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Заведующий МБДОУ	2025
29		Организационные мероприятия		Организация помощи инвалидам и МГН со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуги.	Заведующий МБДОУ	2020

30			Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	Заведующий МБДОУ	2020
31			Разработать положение оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН включающий в себя порядок и алгоритм.	Заведующий МБДОУ	2020

Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Полномочный представитель ВОС Новиков Д.А

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)